



## Modelo 5

Solución adoptada por la distribución interior de las viviendas en el edificio y por la falta de conexión entre la escalera existente y el exterior del edificio. En esta solución se realiza la reconstrucción total de la escalera y la instalación de un Ascensor en la zona interior disponible que dará servicio a los usuarios en Planta. Esta solución aporta Diseño, Estética.

