



Modelo 6

La solución técnica habitual para este tipo de instalaciones en los que el hueco de escalera es amplio, consistiría en el corte de los peldaños de escalera actuales y apoyar dicha escalera sobre la Estructura Modular; pero en este Modelo 6 y cuando se trata de edificaciones antiguas, donde la escalera no presenta la seguridad adecuada o se encuentra en mal estado, se procede a su total reconstrucción e instalación de un Ascensor en la zona interior disponible que dará servicio a los usuarios en Planta.

